



Produit de finition

FONCTION DU PRODUIT

Peinture alkyde lustrée de haute qualité, renforcée d'époxy. Spécialement formulée pour planchers de bois, de béton ou de métal.

SURFACES

Planchers intérieurs et extérieurs.
Travaux neufs ou d'entretien.
Bois massif ou contreplaqué.
Béton.
Métaux apprêtés.

UTILISATIONS

Objets

Planchers, seuils, porches, terrasses, patios, ponts de bateaux, planchers de sous-sol.

Pièces

Maisons privées, résidences, institutions, écoles, hôpitaux, édifices publics ou commerciaux, ateliers, usines, entrepôts, remises, cuisines, buanderies, salles de bains, salles de jeux.

Remarque:

Restriction d'utilisation: Déconseillé pour les garages et autres endroits soumis aux pneus de voiture.

AVANTAGES

Prêt à l'emploi et d'application facile.
Excellente résistance à l'usure et aux chocs.
Adhérence supérieure et durable.
Donne un fini dur, lisse et brillant.
Facile d'entretien.
Gamme complète de couleurs.
Ne contient ni plomb ni mercure.

PEINTURE ALKYDE- ÉPOXY POUR PLANCHERS – INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

COULEUR

Bases à teinter

829-501 blanc naturel
829-502 base moyenne
829-503 base neutre
829-504 base jaune
829-505 base rouge

Couleurs prémélangées

829-110 super blanc
829-615 gris givre
829-617 gris moyen

DONNÉES TECHNIQUES SUR LE PRODUIT

Brillance 60° (%)

75 ± 5

Reflét 85° (%)

Non disponible.

Aspect:

Finis dur, lisse et brillant.

Pouvoir couvrant:

Approximativement 12m² (130 pi²) par litre.

Note: N'inclus pas les pertes dues aux variations dans les méthodes d'application, de la porosité de la surface ou du brassage.

Volume de solides * (%)

44

Poids de solides * (%)

60

Viscosité * (U.K.)

72 ± 3

Densité * (g/ml)

1,11

Point éclair *

40°C (105°F), coupe fermée.

C.O.V. * (g/L)

443

* Données techniques à partir du: 829-110

Composition – Diluant:

Essence minérale.

Composition – Liant:

Émail alkyde renforcé d'époxy (liant), bioxyde de titane, charges inertes (pigments), siccatifs (agents).

MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas avaler. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Tenir loin des flammes et des étincelles.

PREMIERS SOINS:

Contient des essences minérales. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.

ENTREPOSAGE

Garder entre 4°C (40°F) et 26° (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé, loin de la chaleur et des sources d'ignition. Maintenir les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

ÉLIMINATION: Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de produit. Recycler là où les dispositifs le permettent.



PRÉPARATION DES SURFACES

La préparation des surfaces est une opération capitale. La plupart des problèmes que l'on attribue aux revêtements sont en réalité causés par une mauvaise préparation de la surface.

- ❑ **Nettoyage des surfaces:** Nettoyer la surface avec le produit approprié en fonction du contaminant.
 - Une surface déjà recouverte d'un vieux produit de finition devrait toujours être nettoyée à l'aide du nettoyeur P.T.S. POLYPREP (771-137) avant d'entreprendre l'application d'un nouveau produit.
 - Les fibres de bois grises de bois nu exposé aux intempéries doivent être traitées avec le rénovateur à bois FORMULA 22 (771-120).
- ❑ **Le décapage...** consiste à enlever les vieilles couches de peinture et de vernis. Si la surface nécessite un décapage, utiliser un décapant POLYPREP (802-105). Les instructions figurent sur le bulletin d'utilisation et l'étiquette du produit.
- ❑ **Le ponçage...** permet d'éliminer les imperfections... Il permet également de dépolir les surfaces trop lustrées.
 - Poncer **parfaitement** en surface le bois neuf ou déjà peint ou teint en bonne condition (grade 80).
 - Enlever toute trace de peinture cloquée, écaillée ou désagrégée du bois en mauvaise condition par sablage, raclage, brosse d'acier ou jet de pression.
 - Aspirer les résidus de ponçage.
- ❑ **La réparation...** sert à réparer les surfaces endommagées. Il est très important de choisir la pâte de remplissage la plus adaptée à la surface à réparer.
- ❑ **Application d'une couche de fond:** Les couches de fond sont des revêtements utilisés pour masquer l'ancienne couleur, assurer l'uniformité de la surface et accroître l'adhérence de la peinture.
- ❑ **Béton neuf et poli:** Laisser vieillir 28 jours. Traiter avec une solution d'acide muriatique POLYPREP (771-127), puis bien rincer à l'eau claire et laisser sécher parfaitement.

COUCHES DE FOND REQUISES

Surfaces déjà peintes et en bon état	Aucune couche de fond requise.
Béton et bois	Aucune couche de fond requise. Appliquer la 1 ^{ère} couche diluée de 15 à 20% avec du POLYPREP 875-104 or 875-105. Pour la 2 ^e et 3 ^e couche, aucune dilution. Mastiquer les trous des clous seulement après avoir appliqué la première couche.
Métal ferreux	Apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.
Métal galvanisé	Apprêt au latex CORROSTOP ULTRA 635-045.

OUTILS D'UTILISATION

Pinceau	Soies naturelles
Rouleau	5 ou 6mm
Pistolet – Pression (lb/po²) – Buse	.013 ou .015 po.
Autre	
Nettoyage des outils:	Essence minérale POLYPREP 875-104 ou 875-105 (désodorisée).

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	Minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F). Ne pas appliquer directement sous les rayons du soleil ou sur une surface chaude.
Humidité relative (%)	
Temps de séchage	
Au toucher (h)	1 à 2
Non collant (h)	5 à 6
Recouvrement (h)	16

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc.

N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ❑ Couvrir ou masquer les surfaces que vous ne voulez pas peindre (installer les bâches minutieusement).
- ❑ Bien brasser avant de débiter l'application.
- ❑ Transvider la quantité de peinture dont vous avez besoin dans un autre contenant afin d'éviter de la contaminer. Couvrir le contenant pour préserver les propriétés de la peinture.
- ❑ Appliquer la peinture généreusement, sans oublier ni surcharge.
- ❑ Saupoudrer un peu de sable fin sur la 1^{ère} couche mouillée pour la rendre antidérapante.
- ❑ Laisser sécher complètement les surfaces.
- ❑ Appliquer généreusement deux ou trois couches de peinture selon le besoin.
- ❑ Nettoyer les outils.

Mise en garde: Retirer le ruban-cache après chaque couche pour éviter d'arracher la peinture à la fin du travail.

ENTRETIEN DES SURFACES

Laisser sécher complètement les surfaces et attendre au moins 7 jours avant de les nettoyer.